



Instalação de película rosa nas luminárias das palmeiras







ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Outubro/2024



Manutenção na iluminação da pista de atletismo





Instalação de botão pulsador para abertura da porta





Instalação de tomada para bebedouro, central de atendimento





Troca de fonte na copa do quarto andar CAO






Conexão cabos para máquina de solda serralheira





Manutenção preventiva nos elevadores da Atlas





Reparo em refletores, oficina de elétrica





Reparo em postinho caído, tênis






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Outubro/2024





Instalação de tomadas para evento no tênis





Verificação exaustor banheiro PCD restaurante Germânia





Verificação de circuito de tomadas, auditório do ccr





Verificação na bomba de lavagem, Cozinha central






Manutenção preventiva nas lâmpadas na pista de atletismo





Substituição de plug e tomada na cozinha do boliche





Troca de bomba de circulação hidroginástica





Troca de luminárias no deck da quadra 5






Instalação de bombas, hidrogenástica





Manutenção preventiva elevador Basic na Raia Olímpica da USP





Verificação tomada em curto CCR





Manutenção de ventiladores na sauna





Manutenção no gerador do CE






Manutenção preventiva no elevador do restaurante fresto






Verificação ventilação do estacionamento Faria Lima





Conserto de dois refletores LED





Reparo em placas do telão caídas, poliesportivo





Substituição de plug de geladeira da cozinha do ponto





Troca de refletores queimados, Hans Nobiling






Troca de lâmpadas queimadas, relógio de flores





Manutenção preventiva no elevador, Thyssenkrup






Substituição de ventilador do vestiário feminino do tênis





Troca de lâmpadas na sauna





Instalação de bomba, casa de máquinas da piscina externa





Manutenção corretiva no elevador cabine 07





Troca de tomada que estava derretida na área da pizzaria próximo a piscina externa





Manutenção preventiva de bombas







ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Outubro/2024




Instalação de refletor no fundo do salão de festas





Manutenção preventiva nos equipamentos de ar condicionado do ginásio do Judô







Limpeza do espelho d'água do memorial





Aspiração, escovação das piscinas, e correção dos parâmetros químicos físicos,
Piscinas infantil do centro desportivo





Aspiração, escovação das paredes, e limpeza das bordas, Piscina de hidrogenástica






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Outubro/2024




Limpeza e tratamento químico, piscina olímpica externa






Aspiração e limpeza das piscinas da piscina de hidroginástica






Limpeza da piscina infantil externa






Limpeza e tratamento químico da piscina suspensa





Aplicação de bicarbonato de sódio, para correção da alcalinidade, piscinas externas.






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Outubro/2024



Aspiração e limpeza da piscina olímpica do CD





Limpeza do lago





Verificação curto vestiário feminino dos funcionários

Troca de duas lâmpadas





Troca de chave boia bomba submersa casa maquinas piscina externa

