



Manutenção preventiva nos equipamentos de ar condicionado da loja Pinheiros no Centro Esportivo.






Instalação de tomada para bebedouro Alameda Maffei vita





Chamado para verificar bomba de recalque, Casa de máquina do CAD





Chamado para verificar bomba de recalque, Casa de máquina do CAD






Chamado para verificar pista de esgrima.






Chamado para verificar bomba de recalque, Casa de máquina do CAD






Troca de refletor queimado, Entrada do CAO







ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-11-2021 terça-feira




Revisão de iluminação no corredor de entrada carteado Sede socia





Instalação de comando e interruptores RGB, Obra pianos bar






Troca de ventilador na sauna feminina





Troca de um espelho e suporte 4x4 salão lc






Refeito furos de saída de água em dois chuveiro vestiário masculino cinema ccr






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-11-2021 terça-feira



Revisão de iluminação na área dos camarins do CCR






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-11-2021 terça-feira




Troca de uma lâmpada tubular led 18w hall de entrada elevador térreo cd






Termino de revisão da iluminação Corredor de entrada pianos bar, sede social






Termino de revisão da iluminação Corredor de entrada pianos bar, sede social





Passagem de cabos e instalação de luminárias
Casa de máquina de aquecedores CAD





Passagem de cabos e instalação de luminárias

Casa de máquina de aquecedores CAD

