




Instalação de uma válvula e o sifão do laboratório vestiário Marcolino da piscina externa





Higienização e manutenção preventiva no bebedouro localizado no ginásio azul





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto /2024



Troca de lâmpadas segundo subsolo estacionamento faria lima






Instalação de 4 ventiladores na sala 02 de balet





Instalação de lâmpada e feito limpeza na luminária da coifa





Verificação da iluminação da escada de emergência CE





Manutenção em pista de esgrima





Instalação de ventiladores novos de parede, 5° andar Ballet sala 1 e 2





Religado disjuntor do DR e do restaurante Germânia





Troca de espeto queimado próximo ao restaurante o ponto





Reparo no cabo das luminárias das palmeiras





Verificação do acionamento das saunas





Limpeza e organização da oficina de elétrica





Reparo botoeira que liga ventiladores ginástica artística





Retirada de globos e troca de lâmpadas do parquinho





Instalação de tomada 110, salão de festas





Troca de luminárias queimadas, alameda principal





Verificação de infraestruturas e cabeamentos para instalação de botoeiras

Nas catracas das portarias





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto /2024



Instalação de driver de luminária do Conselho





Verificação de máquina para alvenaria






Verificação e reset na máquina de ar condicionado, data center





Retiradas as luminárias e feito iluminação provisória para atender a
Obra de troca do piso no restaurante LC





Manutenção preventiva dos elevadores Thysssen






Instalação de infraestrutura para refletores no parque





Melhoria de cabos na cozinha do carteador





Instalação de tomadas para evento DAS





Troca de lâmpada, Câmara fria Lanchonete da piscina





Manutenção corretiva na iluminação pública





Troca de tomada danificada, Lanchonete fitness







Verificação do ar condicionado do data center







Verificação de infraestrutura e cabeamento para botões de
Emergência Catracas





Troca de luminárias na central de atendimento





Instalação de ventiladores, Jiu-jitsu





Verificação de tomadas, Restaurante CCR





Troca de tomadas e plug, adm do vôlei Quarto andar CE





Troca de bomba, Sauna masculina





Manutenção em iluminação pública





Manutenção preventiva na bomba da ducha escocesa da sauna masculina





Limpeza nos ralos do vestiário feminino da piscina externa





Manutenção preventiva na bomba submersa do poço do lago lado do barco






Manutenção preventiva nas bombas do sistema de regadio e de irrigação dos campos





Substituído um assento sanitário em um box do banheiro feminino do cinema





Instalado um novo purificador de água próximo ao ginásio de handebol





Limpeza nas caixas de gordura do restaurante japonês





Limpeza nas caixas de gordura do restaurante Alameda





Limpeza nas caixas de água pluvial ao lado do DAS





Verificação de cabeamento e infraestrutura para botões de emergências em catracas





Verificação do ar condicionado data center CA





Organização das placas de manutenções dos elevadores C.E





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto /2024



Instalação de lâmpadas no banheiro da fisioterapia

