



Verificação do acionamento das saunas






Troca de plug pista quente Alemanha






Instalação de infraestrutura para circuito de alimentação, Squash






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Setembro/2024



Instalação de luminária no pró memória





Transporte plataforma CD para salão de festas , montagem de evento





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Setembro/2024



Troca de 03 lâmpadas de led croica cozinha restaurante Germânia





Troca de luminárias queimadas





Troca de luminárias na entrada do CAO





Verificação das botoeiras de emergência, sanitários estacionamento faria lima






Verificação de tomadas de bebedouro, Fitness





Limpeza de luminárias e troca de lâmpadas, obra do vestiário terceiro andar CE






Instalação de extensão para montagem de evento, pista de atletismo






Manutenção preventiva do elevador Basic da lanchonete, Alameda







Revisão das instalações do salão de festas






Instalação de tomadas para evento do tênis





Início das instalações elétricas das tendas, pista de atletismo






Troca de modulo controlador, gerador cabine 07





Instalação de tomadas para evento, Lanchonete futebol





Instalação de tomadas para evento na alameda do esgrima





Desmontagem das instalações elétricas do evento da pista de atletismo





Desligamento de aparelhos na obra do consultório dentista






Instalação de equipamentos na cozinha do salão de festas





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Setembro/2024




Ponto de tomada para ligar caixas de som , pista de Atletismo






Troca de lâmpadas de 18W led tubular , cabine 5





Retirado material de estoque





Refeita a programação do exaustor da cabine 1





Instalação elétrica do bebedouro na portaria principal





Verificação de circuito de tomadas de micro-ondas, brinquedoteca






Retirada extensão evento esgrima





Retiradas as extensões evento quadra 13





Retiradas as extensões evento salão de festas





Substituição de um plafon 24w em frente banheiro salão de festas





Manutenção corretiva na iluminação pública





Verificação na iluminação da cozinha do carteador





Manutenção preventiva no elevador, raia da usp





Troca dos plugs das pistas quente do Germânia





Manutenção preventiva na régua c tomadas na chapelaria do salão de festas





Manutenção corretiva em tomadas que jogaram água, pergolado alameda






Passagem de cabos para nova alimentação do painel squash





Retirada de luminárias dos pontos que foram cortadas às árvores





Instalação de tomadas no vestiário feminino do 3 andar centro esportivo





Instalação de bomba injetará no gerador do CAO





Instalações elétricas do consultório dentista





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Setembro/2024



Substituição de drive da luminária 60x60na cozinha LC






Troca de interruptor e tomada na sauna masculina





Instalação de luminárias, vestiário masculino piscina externa





Substituição de lâmpada t5 no estacionamento do 2 segundo subsolo





Troca de lâmpadas no segundo subsolo do estabelecimento Faria Lima





Troca de tomadas e espelho, bebedouro araras





Verificação do funcionamento da sauna feminina e masculina





Exposição de aniversário Pró-Memória





Reforma da quadra de tenis





Manutenção corretiva, troca de botãoem um balcão frigorífico no restaurante o Ponto





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Setembro/2024



ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Setembro/2024



ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Setembro/2024
